兩工友一仆 鋼筋刺膊險奪命

漆工「帶鋼」送院命危 釘板工自己猛再重創

香港文匯報訊（記者 蕭景源、劉友光）本港昨日不足10分鐘內相繼發生兩宗鋼筋插肩工業意外。一名油漆工人在何文田興建中居屋地盤工作時，意外從吊船墮5呎下平台被外露鋼筋插入左肩重傷，由消防員鋸斷鋼筋救出，傷者「連人帶鋼」送院命危；另馬鞍山一地盤有工人意外跌倒時，被地面外露鋼筋插入左肩受傷，自行忍痛退出鋼筋脫困，送院傷勢嚴重。警方將兩宗事故同列工業意外案處理。

何文田工業意外男傷者姓黃，21歲，油漆工人，左肩遭約1吋直徑鋼筋插入近半呎深，「連人帶鋼」被送院經手術搶救，情況危殆。

馬鞍山工業意外男傷者姓陳，59歲，釘板工人，左肩遭鋼筋插入數吋深，送院經治理，情況嚴重。

一墮吊船一跣腳 鋼筋成兇器

何文田工業意外現場為常樂街近配水庫一個居屋地盤，預計於2018/19年度落成，可提供約600個單位。

消息稱，昨晨約8時50分，黃在地盤內一吊船上進行外牆髹油工作，其間疑不慎跌出吊船直墮5呎下平台。平台工程關係，地面有多支鋼筋外露豎立凸出，黃左肩被一支約1吋直徑鋼筋插入近半呎深，動彈不得重傷被困，工友見鋼筋插入手臂甚深，不敢貿然將黃從鋼筋拉出，報警求助。

消防員趕至要用鋸將鋼筋鋸斷，將傷者連同插入左肩鋼筋一併送院治理。警員到場調查無可疑，聯絡勞工處派員跟進。

另一宗工業意外，現場為馬鞍山落禾沙里一地盤。消息稱，昨晨約8時58分，當時姓陳釘板工人在地盤內步行期間意外跣腳跌倒，左肩被地上一支外露豎起鋼筋插入數吋受傷，工人見狀報警，人員到場前陳已自行退出鋼筋脫困，傷口不住流血，清醒由救護車送院治理。勞工處正調查意外原因。

外露鋼筋需覆蓋並作警示

香港建造業總工會會務顧問周聯僑接受香港文匯報查詢時表示，建築地盤內很多地方也有鋼筋豎立外露情況，一旦工友行經時不小心跌倒便會構成危險。所以部分地盤為安全起見，會使用俗稱「蘑菇頭」及「鋼筋膠帽」等的安全裝置，覆蓋凸出鋒利的鋼筋頭，減少工人受傷意外。

周聯僑指出，部分大型地盤因外露鋼筋數量太多，難以全部使用「蘑菇頭」及「鋼筋膠帽」，工人可用鐵欄或木板圍起防止工人走近，以及在鋼筋頭綁上有顏色的膠袋作警示，並且保持地盤通道暢通及整潔。

此外，一般情況下，如果需要在鋼筋外露位置上空進行工程，有關方面必須先用木板覆蓋鋼筋，以策安全。

■何文田工業意外中，傷者左肩插住鋼筋（紅圈示）被送院急救。 香港文匯報記者劉友光 攝

硬物刺穿身 亂搖如玩命

不拔出

2018年10月6日

一名21歲油漆工人在何文田常樂街一地盤工作時，意外從離地5呎高吊船墮下平台，左手臂遭鋼筋插入受傷，因未有強行與鋼筋分開未有大量出血，由消防員趕至將鋼筋鋸斷，連人帶鋼筋送院進行手術急救，情況危殆

2018年7月3日

一名40歲工人在深水埗一個房委會地盤內跣倒時，左手臂意外遭鋼筋插穿，由消防員趕至鋸斷鋼筋，傷者手臂插住鋼筋送瑪嘉烈醫院治理，但疑醫院因人手不足，工人苦候近6小時仍未獲安排做手術，需由公司安排轉送私家醫院治理

拔出

2016年4月28日

一名42歲電工在將軍澳唐俊街一地盤安裝電線時疑失足跌倒，喉部被工地一支豎起凸出3呎長鋼筋插入近兩吋深，電工冒險忍痛站起退出鋼筋後，傷口流血不止，由工友代為報警送院救治，電工因失血過多一度命危

2015年01月5日

一名60歲裝修判頭在港島石澳村一石屋簷篷上，用麻繩及鈎將重十公斤泥頭吊落地面時疑失足墮下地面，右大腿被運送泥頭的啤吟車的扶手鐵通貫穿受傷，工友合力將判頭從鐵通上抬出，判頭大動脈受傷流血不止，數分鐘不支昏迷，送院因失血過多死亡

即拔加劇傷勢 大出血難消毒

專家之言

對於兩宗鋼筋插肩工業意外中，未有拔出工人送院命危、拔出工人送院未有生命危險，有急症室專科醫生指出，兩宗意外傷勢差異，主要因為傷者的受創程度不同，但不論任何情況下，硬物插入身體也絕不適宜即時拔出，否則可能擴大傷口、大量出血及引致傷口消毒困難等問題，嚴重可以造成死亡。

須手術除硬物 清理傷口

急症室專科醫生彭繼茂接受香港文匯報查詢時表示，發生硬物插入身體受傷意外時，切勿急於將硬物拔出，否則對傷者會構成三大危險，因強行拔出硬物只會令事主傷勢加劇，令原本依附在硬物傷口周邊的肌肉、血管、筋腱及神經線等身體組織，進一步受破壞。

另傷口原本破損的血管，因有硬物頂住阻止出血，一旦將硬物拔出便會即時大量出血。

此外，硬物插入身體傷口周邊滿佈細菌及污染物，醫生須要小心沿「傷口路徑」消毒清理，否則會受感染，如果自行將硬物拔出，傷口便會自動合上，令醫生為傷口消毒造成困難。

彭繼茂指出，如果發生硬物插入身體受傷意外，市民緊記不論任何情況下，也不應強行將硬物拔出，應第一時間用清潔毛巾壓住傷口止血，以及盡快報警將傷者送往醫院急救，由醫生進行專業評估及在安全情況下，為傷者進行手術移除硬物、清理傷口周邊壞死組織及徹底消毒止血，胡亂拔出硬物百害無一利，甚至構成生命危險。 ■香港文匯報記者 蕭景源

遊車河闖靶場 失事3傷或被控

香港文匯報訊（記者 蕭景源）一名中年漢駕四驅車，載同一對母子夜遊流浮山上白泥，更疑無視豎有「落彈區域 嚴禁入內」警告牌，直闖稔灣路的軍事禁區範圍，終因現場暗黑兼路窄，倒車時不慎越過路面，翻落50米下山坡，3人同告受傷被困，消防接報到場將3人救起送院，俱無性命危險。

警方正調查事主深夜闖進軍事禁區原因，不排除會作出檢控及追究。

現場為解放軍駐港部隊軍事用地之一的青山練靶場範圍。駐軍不時提醒市民，青山靶場主要出入口及邊界的明顯位置均設有警告標誌，標明軍事禁區範圍，青山靶場亦經常進行包括實彈射擊在內的各種軍事訓練和演習，靶場範圍內的地勢非常險要，市民不應擅闖，更不應在軍事禁區內進行任何未獲授權的活動。

意外現場為青山練靶場軍事禁區範圍內的流浮山上白泥稔灣路一處無名山路，是駐軍部隊操炮區的落彈區域，現場附近已豎立「落彈區域 嚴禁入內」警告牌。

■肇事四驅車失控翻落50米下山坡，全車嚴重損毀。

■現場豎立的警示牌。

■警員趕至封鎖現場調查。

無視警告牌 夜闖禁區遇險

事發於昨凌晨零時15分，一名姓賴、50歲男子，駕駛一輛白色四驅車，載同姓竇、46歲女友及其姓麥、18歲兒子，夜闖軍事禁區。

四驅車其間在一處險峻上斜路面倒車掉頭時，由於現場無路燈，環境一片漆黑，加上路面狹窄，四驅車突失控越過路面，翻滾衝落山坡，在距路面約50米處才停住，車上3人俱傷被困，惟有報警求助。

警員及救援人員到場，由消防員游繩落山坡，先後將3人救回地面，其中司機頭傷及胸痛，母子則頸、腰及手腳受傷，女事主獲救後仍驚魂未定，一度落淚，3人清醒由救護車送往屯門醫院，經治理後均無大礙。

警員正調查3人夜闖軍事禁區原因，且不排除會對事主作出檢控。

點香薰火機搶火 美容師遭燒臉

香港文匯報訊（記者 蕭景源）尖沙咀一間樓上美容院昨晨發生罕見意外，一名女職員用打火機點燃香薰蠟燭期間，疑打火機漏氣意外引燃，火球將女職員的手、面灼傷，救護員接報到場先為她面部敷上保護敷料，再送院治理。警方調查後列作有人意外受傷處理。

遭火灼傷女職員姓李、50歲，她送院治理後情況穩定。意外現場為彌敦道74號一幢商業大廈內一間美容院。昨晨10時40分，美容院職員陸續返回開店營業。

其間女事主用一枚打火機點燃香薰蠟燭，懷疑因火機有裂縫而漏出易燃氣體，甫接觸火種即發生搶火，冒出一團火球，女事主猝不及防，當場灼傷面及手部，其他人見狀報警求助。

救護員到場替女事主敷上面膜保護，及戴上氧氣罩再送院治理，警員調查後相信事件無可疑，列作有人意外受傷處理。

香港各軍事禁區

根據《軍事設施禁區令》及《防衛（射擊練習區）條例》，目前劃為軍事禁區及認可射擊練習區，包括：

- ■中環軍營
- ■赤柱軍營
- ■半山白加道三軍司令官邸
- ■金鐘正義道軍營
- ■西區軍營
- ■槍會山軍營
- ■九龍東軍營
- ■昂船洲軍營
- ■石崗軍營
- ■新田軍營
- ■潭尾軍營
- ■新圍軍營
- ■新圍／大嶺練靶場
- ■青山練靶場
- ■大澳軍營
- ■赤鱲角軍事運輸中心
- ■駐港部隊大帽山政府土地內設置雷達站及相關通訊裝置設施範圍

資料來源：互聯網

整理：香港文匯報記者 蕭景源

擅闖禁區 可囚兩年

話你知

青山練靶場為駐軍軍事設施，屬於香港《軍事設施禁區令》列明的軍事禁區，受《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》和香港《公安條例》等法律保護。

根據《駐軍法》第十二條規定，香港特別行政區政府應當協助香港駐軍維護軍事禁區的安全。香港駐軍以外的人員、車輛、船舶和飛行器未經香港駐軍最高指揮官或者其授權的軍官批准，不得進入軍事禁區。軍事禁區的警衛人員有權依法制止擅自進入軍事禁區和破壞、危害軍事設施的行為。

根據香港法例第二四五章《公安條例》第三十八條的規定，軍事禁區的出入許可由駐軍發放，無許可證出入軍事禁區，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款5,000港元及監禁兩年。 ■香港文匯報記者 蕭景源

南非漢攜犀角闖港斷正

香港文匯報訊（記者 蕭景源）一名來自南非約翰內斯堡的27歲男旅客，乘航機抵港後，接受機場海關檢查時，被揭發其寄艙行李藏有約2.9公斤懷疑犀牛角，估計市值約59萬元。他涉嫌違反《保護瀕危動植物物種條例》被捕，案件轉交漁農自然護理署跟進。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵(crimereport@customs.gov.hk)舉報懷疑走私活動。

長命山火險燒村 火龍肆虐19小時

香港文匯報訊（記者 蕭景源）屯門良景邨對上一帶山頭前日發生山火，在風高物燥下一發難以收拾，消防及飛行服務隊直升機合力作陸空撲救，經19小時努力，至昨清晨終於救熄，遭焚毀林木達4公頃。消防處處長昨日出度活動時呼籲，乾燥天氣加上重陽節臨近，市民登山郊遊或掃墓期間更須小心火種，免釀成山火災禍。

長命山火發生於前日早上10時47分，良景邨及楊小坑村對上山頭發生山火，消防派出大批人員登山，以背泵及山草拍撲救，由於火勢蔓延迅速，且難以撲救，當局通知飛行服務隊派出直升機協助，到現場投擲水彈，至晚上接近楊小坑村山頭的火勢首先受控。

良景邨對上山頭在入夜後仍可見「火龍」蜿蜒，更一度接近民居，不少邨民一直聞得濃烈燒焦味，屋苑管理人員需一直留意戒備。

經消防員通宵撲救，分頭截斷「火龍」，至昨凌晨山火逐步受控，終在山火焚燒19小時後，於清晨5時46分將火全部撲滅，但估計已約有數公頃山林遭焚毀。

「風下亡樹」助燃 山火更猛

消防處處長李建日昨日出席一個公開活動時提及，超颱「山竹」襲港期間摧毀不少郊野林木，近日秋高氣爽令損毀的草木枯乾，若發生山火會令火勢更加猛烈及蔓延迅速。秋天是郊遊旺季，重陽節又臨近，不少市民會郊遊或掃墓，李處長呼籲，市民定要小心火種，若發現有山火發生，更要盡快逃往安全地方，保障安全。

■山頭入夜出現火龍。 網上截圖

六合彩MARK SIX

10月6日(第18/114期)攪珠結果

2 10 35 39 44 49 8

頭獎：—

二獎：$2,309,630 （1注中）

三獎：$129,660 （47.5注中）

多寶：$18,905,054

下次攪珠日期：10月9日