麗晶環境污染 疑氣溶膠播疫

抽氣扇樣本「見陽」六座首揭非D室住戶確診

■熊志權指出，本港95%以上的大廈，採用與淘大、麗晶類似的「單管式設計」喉管。 香港文匯報記者 攝

■袁國勇指，上址喉管設計與2003年沙士肆虐時的淘大花園類似，存安全隱患。圖為麗晶花園第六座外牆喉管。 中通社

抗擊新冠肺炎

麗晶花園第六座多人確診感染新冠病毒，而衞生署衞生防護中心昨日公布，前日在該大廈4名確診者居住的單位中檢取的22個環境樣本中，結果發現8個帶有新冠病毒，有關樣本來自地台渠口、喉管表面及抽氣扇等，其中在抽氣扇找到陽性樣本，代表可能是廁所內有氣溶膠傳播，並反映大廈存在環境污染問題。另外，第六座的疫情亦進一步擴大，昨日首次有並非住在D單位的居民確診，令第六座大廈累計已有8名住戶染疫，中心在完成首輪強制檢測後，將會在本月19日再為居民進行另一次檢測。 ■香港文匯報記者 黃恆諾

麗晶花園第六座之前的7宗確診個案全部都是D室住戶，政府前日已將全棟樓的D室居民撤離到檢疫中心，但大廈的疫情可能已擴散。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上公布，大廈出現首名非D室住戶確診者，患者是前日公布的初步確診個案居民，而其居於高層B室。

4單位22環境樣本 8帶毒

第六座接連有住戶確診，或與大廈出現環境污染有關，張竹君指出，中心前日在4個有住戶確診的單位檢走22個樣本，發現當中8個樣本帶有新冠病毒，涉及渠管、渠口表面、廁所的抽氣扇面，以及廚房地台去水位等。

關廁門開抽氣扇易出事

她指出，有關樣本的CP值高達38，認為情況反映確診個案對環境有污染，指出若有確診患者使用廁所時關門並開抽氣扇，有機會令洗手間內有氣溶膠形成，導致病毒黏在抽氣扇上面，但她表示難以知悉病毒是否患者自己帶來，「就算做基因分析，都可能分析唔到，因為全港差不多係同一種基因。」

衞生防護中心昨日表示麗晶花園暫未有其他新個案，而香港文匯報記者昨午在麗晶花園所見，消防處曾派出最少兩輛救護車到場，有穿上全套保護裝備的救護員分別登上第四座及第六座接兩名市民登上救護車，未知是否有懷疑個案。

採樣站為其他居民服務

對於屋苑接連有住戶確診，不少居民都表示十分擔心，第六座居民陳先生表示，其僱主早在政府要求強制檢測前已經要他接受檢測，他表示未來會加倍注意環境衞生，「爆到周圍都有，無得避，唯有加強清潔，定時倒水入渠口，一家人暫時會減少外出。」

同樣需要接受強制檢測的第四座居民顏小姐，對屋苑出現的疫情亦表示憂慮，表示自己前日在衞生防護中心公布擴大強制檢測範圍後，已經立即落樓想做檢測，惟原本運作至晚上8時的採樣站未夠下午5時已經「截龍」，所以她昨日一早在採樣站未運作前已經落樓排隊，最終仍要等候約一個小時才獲安排採樣。

她透露，知道有住在其他座向的鄰居同樣擔心會被傳染，希望可以接受檢測，但到場後才知道採樣站只為需要強制檢測人士檢測。不過，隨着大部分需強制檢測人士均已完成採樣，麗晶花園內的採樣站昨日下午亦開放予屋苑內其他居民。

同樣住在第四座的鄧先生則批評政府處理疫情的反應慢，以及未有向居民提供足夠資訊，表示他們至今仍不知確診鄰居所住的樓層，而自己只是從街坊的WhatsApp 群組中得知有鄰居確診的相關資訊。

由於麗晶花園有多名居民確診，一些居於其他未有住戶染疫座數的居民決定搬走避疫，一對居於第五座，即其中兩棟有住戶確診大廈中間的夫婦，昨日下午帶同行李乘的士離去，他們直言：「擔心留喺呢度會受感染，我哋會安排檢測，但暫時先搬到親戚家中住幾日。」

梁子超：大廈存風險不宜「禁足」

香港文匯報訊（記者 文森）九龍灣麗晶花園第六座出現疫情爆發，政府除將D單位住戶全部送到檢疫中心外，只要求其他住戶強制檢測，未有封鎖第六座要居民禁足。呼吸系統專科醫生梁子超則指出，第六座D室明顯存在垂直傳播風險，或與喉管問題有關，即該大廈存在一個不能移除的風險，故不適合實施「禁足令」，否則便是將居民暴露在風險之中，故建議政府擴充其他檢疫措施，或視情況採用分組隔離的方法處理。

梁子超昨在電台節目表示，當局對住戶進行強制檢測的安排正確，他直言D室單位明顯存在垂直傳播風險，同一座向中有4個單位均有確診人士，在統計學上已非一個巧合，相信絕大部分與喉管問題有關。

他認為當務之急，是為大廈其他單位檢查喉管，了解失修程度，倘發現其中一個座向的喉管存在嚴重問題，即使只發現一宗個案，同座向的其他住戶都需要接受檢疫。

他並指出，本港不明源頭個案持續增加，加上住宅多為多層大廈，若喉管存在傳播病毒風險，很有可能會造成病毒蔓延。

倡擴檢疫設施分組隔離

梁子超並認為，現階段在麗晶花園作出「禁足令」並不適合，大廈本身存在不可移除的風險，無理由要住戶暴露在風險之中，建議政府研究擴充其他檢疫設施，或視情況採用分組隔離的方法處理。

他又指出，日前為第六座住戶進行的快速抗原檢測，暫只發現一名住戶初步確診，顯示暫未有大型爆發，但他亦提醒住戶沖廁時最好加入洗潔精或梘液等，若有U型隔氣管，則要定期注滿水，切勿在打開抽氣扇時關門，避免增加感染風險。

■九龍灣麗晶花園第六座D室爆疫，同座其他住戶須要強檢。圖為居民在麗晶臨時檢測站排隊輪候。 香港文匯報記者 攝



逾95%大廈用淘大麗晶同類喉管

香港文匯報訊（記者 文森）九龍灣麗晶花園第六座D室不同樓層出現多宗確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇前日巡察後指出，上址喉管設計與2003年沙士肆虐時的淘大花園類似，存在安全隱患。香港廁所協會副主席熊志權昨日指出，其實本港95%以上的大廈，亦採用與淘大、麗晶類似的「單管式設計」喉管，建議市民應定期補水至地台去水位，保持「水封」效果，並減少廁所開窗，以降低感染風險，若廁所出現臭味，應及時找專業人士檢查及維修。

熊志權昨日在電台節目指出，「單管式設計」喉管在本港非常普遍，多條排水管直接接駁至同一條糞渠，但「慳地方」、「慳材料」的同時，卻留下安全隱患。

他特別提出，今次麗晶花園其中一個安全隱患在於廁所地台去水位，當年淘大花園亦因此出現問題，地台去水同樣與糞渠接駁，其中有隔氣管以隔離臭氣，正常情況下「水封」完好便不會出現問題。

籲地台補水關廁窗防「煙囪效應」

不過，他指如今很少市民會倒水洗地，地台去水位並非經常使用，但U型隔氣管若不定期補水容易乾涸，失去「水封」效果，臭氣、廢氣可能由總糞渠飄至住戶家中，尤其是住戶沖涼時打開抽氣扇，更容易將有害氣體抽入浴室，故建議市民，每星期至少倒一公升水至地台去水位，同時應盡量關閉廁所窗戶，防止樓下單位打開抽氣扇後，現「煙囪效應」，將氣體由天井吹入樓上住戶家中。

他並提醒市民，若曾改動馬桶位置，有機會影響反虹吸氣閥功效，造成「水封」失效，而氣閥距馬桶愈遠，功效會愈小，加上若喉管工程接駁欠佳，都會留下隱患。

他又指，若曾將浴缸換成企缸，不少裝修師傅會改用其他配件做到「水封」作用，但未必符合規格，故勸喻市民若在廁所聞到臭味，須立即找合資格人士進行檢查和維修。

訟黨區員退群拒居民求助

網議政事

第四波疫情肆虐，九龍灣麗晶花園第六座爆發疫情，有居民被送去隔離檢疫之際，觀塘麗晶選區區議員、公民黨畢東尼未見身影，反而喺社交平台分享遊英兼食炸魚薯條嘅相。有麗晶花園居民打算搵畢東尼協助，但竟然換來對方退出群組嘅回應，真係神奇、頂級、超卓。

畢東尼星期一喺facebook發文，話自己去咗英國同家人團聚，仲話自己雖然喺外地，「但仍然時刻留意本區的情況，不敢鬆懈」喎。

咁樣隔岸觀火，當然就俾人鬧爆啦。可能見到群情洶湧，畢東尼區議員辦事處facebook專頁噚日就發帖話畢東尼「因就醫而身在英國」，特別四出聯絡各觀塘區議員到場幫忙協助強制檢測。畢東尼忽然由赴英探親改口變赴英就醫，一眾網民似乎相當不滿，紛紛留言指次次發生大事都唔知佢去咗邊，更有人反問畢東尼喺咪已經辭咗職。

李梓敬批畢東尼齋出糧唔做嘢

不過，更令人激氣嘅，係有居民搵佢求助時，仲發現佢竟然唔回應兼退群。噚日就有WhatsApp截圖顯示，有麗晶花園居民想搵人安排陪同醫生同專家入屋檢查，所以透過Whatsapp尋求畢東尼協助，點知畢東尼居然唔回應兼退群，令到麗晶花園居民相當無助兼無奈。連公民力量成員李梓敬都忍唔住廣傳佢嘅惡行，批評畢東尼身為區議員齋出糧，唔使做嘢。「議會監察」亦喺facebook揶揄畢東尼為咗同麗晶花園嘅選民保持社交距離，遠赴英國食炸魚抗疫。

俾人揚晒啲衰嘢，畢東尼都冇驚過，向傳媒話係「覺得在群組溝通不太有效率」喎，仲話自己冇計劃提早回港，又話自己同個仔10個月冇見，取消嘅話「過不了自己那關」。咁又係，街坊、選民嗰關啦喎，過咗海咪神仙囉。

■香港文匯報記者 倪思言

經民聯促全民強檢爭取通關

香港文匯報訊

第四波新冠肺炎疫情持續爆發，一連3天錄得逾百宗確診個案，當中每日均有數十宗源頭不明確診個案。經民聯昨日再次要求政府盡快推行強制全民檢測，爭取於2021年初與內地恢復通關，並盡快交代購買疫苗進度及接種時間表，令全港市民安心。

立法會議員、經民聯主席盧偉國表示，現時疫情的情況明顯比第三波疫情嚴重，政府防疫措施效果未如人意，反映現有措施並未足以遏制疫情，離「清零」目標仍十分遙遠，敦促政府要「重症下重藥」，在7天至10天內完成強制全民檢測，重啟經濟，在明年年初與內地恢復通關和旅遊。

經民聯立法會議員梁美芬則表示，希望政府重新考慮強制全民檢測的重要性，走出個案「清零」的第一步。她亦指出，部分醫療專家或代表，能戰勝思維上的局限，接受及幫忙推行強制全民檢測，對社會各方面而言非常重要。

經民聯立法會議員張華峰指出，政府在強制全民檢測完成後，必須緊接實行強制性、有追蹤性的「健康碼」，並與大灣區區內的「健康碼」互換。「健康碼」的追蹤功能，有助於尋找社區隱形傳播鏈，市民必須持有「港康碼」才可進入如商場、酒樓等公共處所。