


台資廠大爆炸 69死 191傷

粉塵遇明火釀千度高溫 部分傷者燒傷面積達95%



香港文匯報訊 (記者楊明奇、趙勇、彭斌、許娣聞 昆山報道) 江蘇昆山開發區

昨日一台灣金屬工廠發生嚴重爆炸事故，已造成69人遇難，191人受傷。事故原因初步判斷為粉塵濃度過大，遇明火引發爆炸。據了解，事發現場溫度高達兩、三千度，超高溫導致皮膚碳化，部分傷者皮膚燒傷面積高達95%。



爆炸後的中榮金屬廠損毀嚴重，屋頂被炸穿，現場一片頹垣敗瓦。 網上圖片



眾多昆山人昨晚自發前往城市廣場，點亮蠟燭，為爆炸事故傷亡者祈福。 中新社

事發於昨日上午7點35分，一聲巨響，昆山中榮金屬製品有限公司汽車輪轂拋光車間在生產過程中發生爆炸。

現場濃煙滾滾 傷者渾身燒黑

記者到現場發現，一公里外仍然可聞到刺鼻的燒焦味道。現場濃煙滾滾，廠房一片狼藉，現場有多人受傷，傷者渾身被燒黑。大批消防車、救護車趕赴現場救援，大批特警和民警對現場拉起警戒，該工廠員工百名家屬聞訊而來，等待消息。

據第一時間趕赴現場的昆山市消防大隊經濟開發區中隊長吳神飛介紹，消防部門7時36分接到群眾報警，7時44分到達事故現場，當場確認死亡人數44人。「現場人員傷亡慘重，爆炸場所四周的玻璃都被震碎，門窗散落，煙味濃厚。」

汽車輪轂拋光車間(廠區)外牆炸出兩個大洞，部分牆體僅剩鋼筋結構，一處圍牆坍塌。車間所有玻璃碎裂，碎片散落方圓50米地面，車間門口隨處可見衣物、鞋子等。

「爆炸火勢並不大，因為這個車間主要生产汽車輪轂，可燃物較少，燃燒的主要是工人的鞋櫃、更衣室等生活物品。」吳神飛說。

昆山市長痛哭 定性生產事故

據昆山市衛生局副局長劉璋介紹，現場收斂傷者共191人，目測

看，受傷者情況危重。爆燃初步判斷是由鎂粉等金屬粉塵被引燃，這些物質附着性較強，裹在人身上難以甩脫。

「從送醫院情況看，大部分傷者的燒傷面積超過90%，傷勢最輕的燒傷面積也要超過50%，幾乎所有人都是深度燒傷。醫療機構立即為超過半數的燒傷患者實施了氣管切開手術，以輔助他們呼吸，情況慘烈。」131人已轉院至南通、蘇州、無錫、上海等地。

昆山市市長路軍在記者會上表示，爆炸發生時工廠有264人，其中261人打卡上班，3人來辦事。路軍在記者會場失聲痛哭，指初步判斷，此為嚴重的企業安全生產事故，由粉塵爆炸引發。

傷者滿身鋁粉 死者毛髮全無

新浪網訪問工業安全專家分析指出，現場為輪轂工廠，原料可能包括鋁、鎂、鐵等，其粉塵爆炸強度超乎尋常，溫度能達攝氏兩、三千度，死傷者衣服燒掉，皮膚也會碳化。高壓衝擊波也會傷害內臟。據了解，送抵上海長海醫院的首名爆炸事故傷患燒傷面積高達95%。

財新網報道，現場目擊者稱死傷者滿身鋁粉，用消毒水消毒後才變黑。另據昆山市民說法，上午事故現場是當場分辨死活，活的送公車與救護車，死者上卡車。家屬指死者全身燒光，毛髮全無，只能約略辨認男女、容貌全無。

最高級檢查 5負責人受控

由於死亡人數眾多，按照國務院相關規定，屬「特別重大事故」，最高級已派員趕赴現場，會同江蘇省三級檢察院介入事故調查。目前中榮金屬五名責任人已被當地警方控制。

昆山中榮金屬製品有限公司是一家鋁合金電鍍表面處理、鋁合金電鍍加工等產品專業生產加工的企業。據昆山中榮金屬製品有限公司自網介紹，該公司有員工450人。



爆炸金屬廠位置圖

習李指示救災 汲取血的教訓

香港文匯報訊 (記者楊明奇、趙勇、彭斌、許娣聞 昆山報道) 江蘇金屬廠爆炸事故發生後，黨中央、國務院高度重視。據新華社報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平立即作出重要指示，要求江蘇省和有關係方面全力做好傷員救治，做好遇難者親屬的安撫工作；查明事故原因，追究責任人責任，汲取血的教訓，強化安全生產責任制。正值盛夏，要切實消除各種易燃易爆隱患，切實保障人民群眾生命財產安全。

要求千方百計救治傷者

中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出批示，要求全力組織力量對現場進行深入搜救，千方百計救治受傷人員，抓緊排查隱患，防止發生次生事故，強化安全生產措施，堅決遏制此類事故再度發生。

事發後，受習近平總書記和李克強總理委託，國務委員王勇已率有關部門負責人赴現場指導事故救援和應急處置工作。江蘇省委、省政府主要負責人已緊急趕赴事故現場組織開展搶險救援工作。目前，各項善後工作正在進行。

江蘇昆山金屬廠昨晨發生爆炸，廠房冒出高達十米的濃煙，傷者在室外聚集等候救援。 法新社



目擊者：拚命逃生 火人滾地

兩岸兩會啟動緊急聯繫管道

香港文匯報訊 綜合報導：事故廠房為台資企業，台灣海峽交流基金會昨日表示，已致函大陸海峽兩岸關係協會表達關切與慰問，並已致電中榮金屬了解狀況。中榮金屬表示，目前公司正在協助昆山警方進行調查，釐清事故發生的原因，並將全心投入處理善後事宜。

海基會與海協會已啟動兩會緊急聯繫管道，洽請海協會協助昆山方面，全力協助救援，盡快查明事故原因，協助企業處理相關善後。

中榮：釐清爆炸原因 投入善後

海基會董事長林中森當天下午也電請海協會會長陳德銘關注此案的後續處理情況。據海基會方面介紹，陳德銘表示將全力協助台商處理後續問題。

中榮金屬新聞稿引述總經理林伯昌說，工廠生產廠房損毀嚴重，其他部分並未遭到波及，目前公司正在協助當地警方進行調查，釐清事故發生原因，並將全心投入處理善後。

滬專家馳援昆山 兩院接收重傷者

香港文匯報訊 (記者沈夢珊上海報道) 江蘇昆山發生爆炸事故後，鄰近的上海多家醫院昨日第一時間派出共20名安全燒傷科專家前往支援，另有7名重傷者送往上海搶救。昨天下午，記者趕到上海市瑞金醫院了解到，已有一名病人於下午2時左右送至瑞金醫院。與此同時長海醫院也接收了6名病人，院方正全力對其進行治療。

併發症多 情況不樂觀

瑞金醫院副院長陳爾真向記者透露，該院收治病人性盧，男性，1985年出生，全身95%面積燒傷，送至醫院時已昏迷，目前總體生命體徵穩定。他表示，由於收治病人為爆震傷，除燒傷外還會引起內臟的損傷，患者後死亡率很高，因此需要密切觀察病情變化。他說道，病人的持續治療需要進行1至3個月時間，還需克服包括抗休克、感染已經內臟衰竭等考驗，情況並不樂觀。目前，瑞金、長海、華山醫院已經做好接收傷員準備。



爆炸後，廠內的工業設備也散落一地。 王雨田 攝



爆炸後的廠房水泥脫落，紅磚裸露。 王雨田 攝

傷勢嚴重 無法坐立

「事發拋光車間大概有200多人，當時跑出來有30、40人。拋光車間的隔空牆已被炸倒，車間裡所有人被燒得只剩下皮膚，衣服完全沒有了。因為火勢太大，我們攙扶出來30、40人之後，就不敢再踏進車間。」

據悉，消防車15分鐘左右趕到，20分鐘後撲滅大火，醫院救護車輛半個小時左右陸續趕到，每次只能拉走2、3人，後來政府調用的公家車因為很多傷員無法坐立，同樣每輛公家車只能拉2、3人放在公家車門口和過道上，後來用對面工廠的兩輛大貨車運送傷員。

「記者 楊明奇 趙勇、彭斌、許娣聞 昆山報道」

廠房隱患多 曾被要求整改

發生爆炸的昆山中榮金屬製品有限公司創立於1998年，地處昆山市經濟技術開發區，佔地50,658平方米，職工500人。該公司註冊資本為880萬美元，主要從事汽車輪轂、裝飾件等五金件的表面處理。2007年7月11日，蘇州市環保局批准該公司新增兩條輪轂表面處理生產線，但據2012年

