

遼寧礦難26亡50傷 名單尚未公布 李克強：不惜代價救治傷者

親人生死未卜 家屬憂心痛哭



香港文匯報訊（記者 于珈琳 阜新報道）遼寧省屬重點國企、遼寧阜新礦業（集團）有限責任公司下屬的恒大煤業公司井下的一個工作面的回風順槽，26日凌晨2時35分發生煤塵燃燒事故。據官方當天首次媒體通氣會上的消息，事故發生時井下有89人在進行作業，目前共造成26人死亡，50人受傷，其他13人安全升井。國務院總理李克強對此次礦難作出重要批示，要求不惜一切代價救治傷者。此外，由於死者和部分傷員名單還未確定，在事發礦區門前有多名家屬在焦急等待消息，部分家屬更失聲痛哭，他們希望煤礦能盡快公布死亡者名單。

值得注意的是，此次事故發生前約1小時，恒大煤業公司附近曾在1時31分發生震源深度6.8公里的1.6級礦震，而這是否是此次事故發生的誘因仍不明確，事故原因仍在調查中。目前，恒大其他礦井停止生產，全部進入安全排查階段。

煤塵燃燒瞬間釀重大傷亡

當日13時30分許，事發煤礦礦區門外有多名家屬在焦急等待消息，有部分礦工家屬在失聲痛哭。

「我丈夫潘國軍48歲，是帶班班長，每天凌晨下礦，一直幹到早上8點，昨晚10點多從家出來上班。」這位礦工妻子說，她今天（26日）凌晨三四點鐘聽到噩耗，在當地兩家救治醫院尋找傷者未果，便來到礦上詢問消息，她很害怕丈夫凶多吉少。

另一位張姓礦工的姐姐說，弟弟今年39歲，也是在醫院裡沒有見到人，但礦上沒有同家屬說明現狀，生死未卜，希望煤礦能盡快公布死亡者名單。

據該公司有關負責人透露，遭遇事故的班組人員26日零點下井，礦工們照例召開下井前的安全會議、領取礦燈，換好工作服，在下井口前檢查身上是否有「的確良」（一種服裝材料）等有安全隱患的物品和材料。事故涉及的工作面為5336綜放工作面，為兩月前新開，當日礦工們的作業類型為採煤作業，還配有幾名巷道維修人員。事故發生在26日凌晨2時35分，煤塵燃燒的大火只在一瞬間就造成了重大人員傷亡，還沒來得及採取救火措施便熄滅了。記者獲悉，24名當場死亡礦工之一為恒大煤業公司副總工程師蔣利。

燒傷面積最高達九成

現場救援工作在6時6分全部結束。該公司向記者確認，當天作業全部人員均為該國有企業正式員工。事故發生時，有24人當場死亡，52人受傷，13人安全升井，有2名傷員在送醫途中經搶救無效死亡，目前死亡總人數為26人。目前，傷員分別被安置在阜新礦業集團總醫院和阜新市平安醫院等進行治療。

據遼寧省衛生廳衛計委辦公室主任王大慶26日在阜新召開的「11·26恒大煤礦事後處置工作指揮部媒體通氣會」上通報，目前傷者中有18名重症傷員，均以大面積燒傷為主。遼寧省內的9位專家已參與救治，北京、上海的4位專家正趕赴阜新。另據負責此次救治傷員的阜新煤礦集團總醫院燒傷專家介紹，重症燒傷傷工燒傷面積從

30%—90%不等。

集團所屬各礦停產排查

礦難發生後，遼寧省長李希上午趕到阜新，到醫院看望並慰問傷者。據遼寧省衛計委辦公室主任王大慶與阜新礦業集團總工程師王海兵在通氣會上表示，阜新礦業集團的善後處理工作已經全部展開，同時集團召開了緊急安全生產工作會議，所屬各礦井全部停產整頓，進行安全隱患大排查。

阜礦曾釀214死重大礦難

公開報道顯示，遼寧阜新礦業集團近年來曾有不同子公司發生不同程度礦難事故，最嚴重為2005年發生在孫家灣煤礦的阜新「2·14」特別重大瓦斯爆炸事故造成214人死亡，該集團公司董事長梁金發因此停職檢查，之前，阜新礦業集團公司已經對孫家灣煤礦礦長宋佳木採取了組織措施。

此外，此次事發的恒大礦業公司也曾分別在2008年、2009年因為礦震和冒頂事故釀成4人死亡、4人失蹤。



傷者在醫院接受救治。 新華社

家屬在礦區門口焦急等待消息。 中新社

工作人員在搬運遇難者遺體。 新華社

記者手記

緊鎖的大門，圍坐成「人牆」的安保人員——記者從16樓步行至重症傷員所在的17樓，在梯口推開門的剎那，這裡似乎是靜止的。一天下來，除了「接待」早些時候安排採訪的電視媒體和前來看望的各級領導外，這扇門和它周圍的安保保持着這樣的姿勢，靜止着。一邊，一位安保大哥已經倚靠在門框邊安然入睡，鼻翼微微翕動，稍顯年輕的安保也已經坦然於攔截了各路「不速之客」。而對媒體而言，所有的第一現場，都在這扇門後。

事故發生約15個半小時後，遼寧省官方在阜新召開了媒體通氣會，對事故情況作了通報。一位遼寧省官員在通報中傳達了遼寧省政府的要求，指出要帶着感情和責任，妥善做好善後工作，做好現場保護，做好信息發布工作，及時、透明、公開、準確地進行事故通報。

種種疑問難繞開

通氣會不設記者提問，在會後的私下採訪時，官方和企業的態度友善而謹慎，的確，事發後短時間內的任何答覆都有草率的嫌疑，但如鐵的疑問永遠是繞不開的：此次礦震的震級不大，為何隨後會發生如此重大傷亡事件？請解釋是天災還是人禍。

事發前是否已存在安全隱患？請徹查到底。

經濟損失如何估量？死亡人數還會不會上升？這屬現在怎麼樣了？傷員現在怎麼樣了？……請在合理的時間範圍裡給出解釋，沒人允許事實像醫院的17樓那樣靜止着，在緊閉的大門之後。

每每有礦難發生時，死亡人數總是那個最能夠挑動人們敏感神經的新聞要素，甚至坊間還流傳着其與一地領導「烏紗帽」的微妙關係。就在此次通氣會開始之前的幾分鐘裡，不少記者已經獲悉死亡人數升至26人，但官方始終沒有正式傳出消息，而在這一緊急時刻的敏感變化的逼迫下，通報時死亡人數從原本預告的24人，升至26人。誰都知道，事實是關不住的。

記者 于珈琳 阜新報道



遼寧省官方昨日17時許在阜新召開首場通氣會，在事故通報前舉行為遇難者默哀儀式。 記者于珈琳 攝

內地近一年來重大礦難

- 2014年1月3日，湖北省宜昌市五峰縣紅栗灣煤礦發生煤與瓦斯突出事故，造成3人死亡。
- 2014年1月4日，貴州省黔西南州晴隆縣中營鎮中田煤礦發生一起煤與瓦斯突出事故，共造成4人死亡。
- 2014年1月7日，四川省廣安市鄰水縣葛蘭灣煤礦發生1起較大事故，初步分析，事故的原因是井下火工品發生爆炸造成人員傷亡，造成4人死亡。
- 2014年1月8日，四川省廣安市鄰水縣葛蘭灣煤礦發生1起較大事故，造成4人死亡。
- 2014年1月14日，重慶石柱縣高坎煤業有限公司高坎煤礦井下發現2名工人昏迷，施救出井送往醫院搶救無效死亡。
- 2014年3月21日，河南省汝州市中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司長虹礦業有限公司發生煤礦發生瓦斯突出事故，造成13人死亡。
- 2014年5月17日，河南省登封市向陽煤業有限公司發生冒頂事故，造成3人死亡。
- 2014年5月18日，河南省鄭州煤炭工業（集團）有限責任公司米村煤礦地面外運火車系統裝載皮帶走廊發生爆炸，造成1人死亡。
- 2014年5月19日，湖南省張家界市慈利縣金坪鄉鄧家白白礬石礦汪本元採點發生山體滑坡事故，礦難現場有1人遇難。

記者歐陽舒暢 整理



遼寧阜新位置圖

礦震與煤塵

名詞解釋

礦震為採礦誘發地震的簡稱，亦稱之為礦山地震，屬礦山動力學災害，採礦業稱之為「衝擊地壓」。引起礦山開採誘發地震的主要原因為：一、開採直接引起崩塌、冒落、瓦斯突出；二、開採卸載間接誘發地震，即在一定構造環境下，由於應力集中引起岩石破裂和應變能釋放。礦震是礦區礦山地下工程災害的一種，其它還

有礦坑突水、岩暴、瓦斯突出等災害，主要發生在井下，具有突發性、連鎖反應的特點，必須加強防範。

細微顆粒的煤炭粉塵（煤塵）是礦山五大自然災害之一，可引發礦工的煤肺病。當其濃度和氧氣濃度達到一定界限並有明火時可發生煤塵爆炸，其危害性十分巨大。

記者 于珈琳 整理

恒大煤業公司



發生礦難的遼寧省阜礦集團恒大煤業公司。 中新社

小資料

據阜新礦業集團總工程師王海兵26日通報稱，遼寧阜新礦業（集團）有限責任公司下屬的恒大煤業公司設計能力120萬噸/年，服務年限為83年，於1978年5月28日開工建設，1987年10月24日投入生產。2009年生產核定能力為150萬噸/年，現有員工4660人，「四證一照」齊全有效。

記者 于珈琳 阜新報道

勿讓事實緊閉在大門後