


貴東樓疑廁廚太近飄毒入屋

屋頂糞渠或擾流出事 高層15室居民全撤離檢疫



抗擊 新冠肺炎


新冠肺炎病毒繼續入侵屋邨！昨日香港再多82宗新冠肺炎確診個案，當中兩宗來自黃大仙東頭邨貴東樓。該大廈累積確診個案達9宗，牽涉6個單位，其中3個單位屬同坐向的15室，且涉及兩個樓層相連的單位。政府專家顧問袁國勇與衛生署人員昨午到場觀察後，懷疑單

位廚房及廁所相隔太近，住戶開啟抽氣扇和通氣喉時，出現負氣壓，病毒形成「氣溶膠」被抽入單位「播疫」；頂層住戶則因擾流效應，將屋頂糞渠口飄出的病毒帶入屋內。政府昨日漏夜將貴東樓23樓或以上所有15室的居民撤離，進行14天檢疫；而其他居民包括上月22日至本月14日曾身處貴東樓超過2小時的所有人士，須於本月19日或之前接受強制檢測。

■香港文匯報記者 成祖明



全副裝備的人員在東頭邨貴東樓負責15室高層單位住戶撤離。



東頭邨貴東樓2315室4人染疫，導致2415室也有人中招。

昨日疫情

新增確診個案：**82宗**

- 輸入個案：**5宗**
- 不明源頭本地個案：**37宗**
- 有關聯本地個案：**40宗**

初步確診：**逾60宗**

部分爆發群組

- 跳舞群組：**2宗** (累計725人)
- 康城/啟德地盤群組：**1宗** (累計62人)
- 一田百貨群組：**1宗** (累計15人)
- 將藍隧道地盤群組：**1宗** (累計12人)
- 亞博館群組：**新增2宗** (累計23人)
- 東頭邨貴東樓：**新增2宗** (累計9人)
- 大埔豐年樓宿舍：**2名外傭確診**

部分確診個案：

- 新蒲崗康環護理老院一名員工確診，本月12日最後上班，同日不適
- 太子道西鴻圖護理老院一名院友確診，無病徵，住單人房
- 聯合醫院一名65歲病人初步確診
- 仁濟醫院一名61歲病人初步確診

資料來源：衛生防護中心
整理：香港文匯報記者 唐文

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上表示，東頭邨貴東樓新增的兩宗個案，一人為靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍的照顧員，另一人則居於29樓15室單位。她續指，貴東樓至今有9宗確診個案，當中3個單位屬15室，其中一個單位牽涉4人與日出康城地盤群組有關，另外兩個單位各涉1人，暫時源頭不明，其餘則涉不同樓層和不同室號單位。

樓上抽氣「吸入」樓下毒

袁國勇昨日聯同防護中心首席醫生歐家榮、環保署等人員到場實地觀察，喉管沒有破裂，地渠U型隔水器也運作正常。袁國勇透露，早前15室高層單位也有兩戶確診，「他們都是20多樓、屬樓上樓下。」而該大廈最早確診的四人住2315室，與日出康城地盤群組有關。

他認為，爆疫原因與建築設計有關，貴東樓23樓15室因為確診者多，排出的空氣病毒載量高，廢氣隨氣流上升，但由於單位之間的廁所與廚房相連，當樓上住戶在廚房開窗和開啟抽油煙機煮食時，室內出現負氣壓，使樓下病毒形成「氣溶膠」並以微粒的形



東頭邨貴東樓23樓以上15室居民需要送往檢疫中心隔離，其他居民則需要於昨晚進行強制檢測。

態，從窗口被抽進樓上24樓單位內。至於29樓15室也爆疫，他解釋是擾流效應所致，因為病毒經糞渠上升屋頂，當北風吹，便會出現擾流效應，吹入頂層的29樓屋內，與九龍灣麗晶花園的情況不同，他並相信未有出現橫向傳播。

同座居民須強制檢測

他建議，23樓以上所有15室住戶都要撤離，政府會在



衛生署昨日早上九時起在彩雲邨明麗樓外向居民派發檢測樣本瓶。

現場抽取抽氣扇和窗口等環境樣本，「為安全起見，撤離去隔離中心住一段時間，直至環保署和屋宇署對所有喉管作出很清楚的評估。」其他樓層住戶毋須撤離，但必須強制檢測。

對於「疫廈」居民，他建議盡量關上窗戶。其他大廈市民煮食時，也應先關上廚房的窗戶，才開啟抽油煙機，又呼籲市民如在家中嗅到臭味，要找專業人士檢查喉管，並每星期將半公升至1公升水，倒入U型渠管。

大埔外傭宿舍兩人染疫多人初確

香港文匯報訊（記者 唐文）「外傭群組」疑似再現。昨日有兩名外傭確診，衛生防護中心表示她們周末經常到大埔豐年樓的一間宿舍留宿，經調查後再發現另有數名曾到訪該宿舍的外傭初步確診，相信該處已出現爆發，中心或需要尋求警方協助追蹤該處的訪客，以及相關僱主。有外傭業人士表示，外傭宿舍原本是合法且正常的存在，僅供供食、轉工或等候簽證的外傭短暫居住，但部分公司不合規經營，容許有工作在身的外傭「屈蛇」留宿；而且外傭「私竇」現象屢禁不止，與政府執法不嚴有關。

或需警方協助尋訪客

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日確診的兩名外傭均受聘於香港家庭，僱主分別住在大埔及紅磡，她們周末會到大埔豐年樓的一間外傭宿舍過夜；懷疑她們周末到豐年樓留宿時，與其他外傭聚集，但暫時未知涉及人數，但該處亦錄得數名外傭初步確診，相信已有爆發。該中心正追蹤到訪宿舍人士及僱主等密切接觸者，有需要時尋求警方協助。

豐年樓附近的街坊透露，該外傭宿舍位於2樓，昨日曾進行清洗。另有住戶表示，大廈經常有外傭出入，「周末及平日都有見到，今次傳出有人確診，街坊都感到非常憂慮。」翻查資料，第三波疫情期間亦有印傭宿舍爆發，其中一

名確診外傭曾與28人同住，今次再有類似事件，令僱主及居民人心惶惶。

香港僱傭代理協會主席張結民接受香港文匯報訪問時表示，外傭宿舍原本是合法且正常的存在，但是部分外傭中介公司不合規經營，或成為防疫隱患。

他解釋，香港大約有1,500間外傭中介公司，其中三四百間同時持有印尼或菲律賓外傭的牌照，兩國領事館均要求這些持牌公司在港設有宿舍，收容等候簽證或者被解僱的外傭短暫居住。

宿舍是收容短期轉職或等待離港的外傭，今次染疫的外傭卻是有職在身，張結民相信是有人違規「屈蛇」，讓同鄉留宿。他表示，疫情之下持牌公司的宿舍大都實行嚴格防疫管制，不允許住戶帶外人進入，「僱傭公司個個都知道啦，唔可以畀出面嘅人上來，污染宿舍。」他估計，今次涉事的宿舍未必有牌照，可能是「租床位」性質的臨時宿舍，成為外傭的聚腳點。

有職外傭禁止外宿

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒接受香港文匯報訪問時也表示，外傭行業的亂象叢生可謂五花八門，「按照香港法律，外傭係唔可以在外面有居所，但有些僱主的法律意識鬆散，甚至有工人威脅僱主，唔畀佢去出面住，就要離職。」她表示，僱主無權阻止外傭外出留宿，因此造成外傭「私竇」現象屢禁不止。



大埔豐年樓2樓C室外傭宿舍有2人確診、多人初步確診。

她指出，香港長期有外傭租住「私竇」，疫情及限聚令並非特別誘因，「有些外傭會私下擺攤做小販，故會租用長期床位，用來存放販賣的物品；亦有外籍僱主不喜歡傭工在家留宿，會專門在外租地方給外傭住。」

容馬珊兒又指，部分人甚至假冒「僱主」幫助離職的外傭留在香港，而這些外傭的活動則更加無法預料。她強調，上述這些都是違法行為，虛假僱傭更是犯罪行為，但鮮少見到政府部門管制，批評政府執法不力。


測量師：Y型公屋易播疫

香港文匯報訊（記者 成祖明）東頭邨貴東樓與今年初爆發的大埔富亨邨亨泰樓一樣，同屬Y4型公屋設計。全港Y型公屋分為Y1、Y2、Y3、Y4四種類型，共涉及221座大廈，分別於1984年至1992年間落成，都具有「窗對窗」的建築特色，使病毒傳播風險較高。

香港測量師學會會長何鉅業接受香港文匯報訪問時指出，一般室內渠管的排氣喉都是直上通往天台，距離外牆有一段距離，不容易產生擾流效應，但若出口排氣管的長度不足，或者安裝不當，例如富亨邨亨泰樓排氣喉到頂層後，出口口對向外牆，就較容易產生「擾流效應」，釀成播疫風險。

他說：「至於今次出事的貴東樓是否存在擾流效應，則需要進一步核實。」他指出，Y型屋邨都存在擾流效應，政府應該正視問題。「不是所有舊式公屋都採用這（渠管）設計，例如早期的長型、雙塔式、十字型公屋，排氣喉出口位都是直管設計，只有Y型公屋風險較高。」

明麗居民戴膠手套下樓



明麗樓居民戴膠手套下樓。

香港文匯報訊（記者 文森）東頭邨貴東樓的居民要強制檢測，但同樣出現群組感染的彩雲邨明麗樓卻採用自願檢測。昨早有身穿防護裝備和面罩的人員向明麗樓居民派發樣本樽，有住戶認為強制所有住戶檢測會更安心。

明麗樓居民鄺太表示，前晚從新聞中得知明麗樓有多名住戶確診，衛生署會派發樣本樽，但是不知道何時開始派發，「都係啱家落吃樓先知派緊，話要住址證明，證明住明麗樓先有得擇；買完艇再落嚟睇，會做檢測。如果要所有人都做就最好啦。」她續指，對明麗樓有多個住戶確診感到擔心，唯有盡量少出街，但是因需買艇始終都要外出，所以做好防疫措施，除了戴上口罩外，還戴上膠手套。

也有住戶擔心病毒經渠管傳播，故定時向渠口倒漂白水，以免樓上有住戶確診時，病毒或會經渠管傳播。