


習近平:建新發展格局 農村大有可為

豐澤樓3人初確 共用渠管播疫

出事兩單位同一坐向 房署:未有需要撤離





發現兩個單位、共3名住戶初步確診,有關單位相隔兩層但同一 坐向,有可能共用渠管。環境局副局長謝展寰指出,香港透過污 水渠傳播病毒的個案比率偏低,但的確可能是傳播病毒的途徑之 一。政府評估後認為,豐澤樓居民暫時不用撤離,房屋署已制定 恒常機制,只要有單位確診,就會派員檢查所有共用喉管的單 位,「如果有改裝或洩漏就會即時改正,我們初步看法,未見到 其他單位曝露在風險中,所以未有需要撤離。」

■香港文匯報記者 文森、廣濟

發燒,但無求醫,其家人25日出現 咳嗽 兩人丽日到臨時檢測中心檢 測。

定機制檢測疫廈喉管

該樓另一確診者居於另一樓層,本 月28日出現咳嗽,往檢測後初步結果 呈陽性。兩個爆疫的單位相隔兩層, 但屬同一坐向,有可能共用渠管,是 否透過污水渠散播病毒?謝展寰表 示,雖然相關個案比率低,但不宜放 鬆警覺,房屋署亦制定恒常機制, 「樓宇中若出現一名確診者時,房屋 署就會即時檢測與確診單位所有共用 喉管的單位,如果有改裝或洩漏就會 即時改正。」但初步評估,豐澤樓暫 時未有需要撤離。

豐澤樓之前一直沒有確診個案,經 港大團隊進行污水監測,在該大廈尾 井的污水中發現新冠病毒,懷疑大廈 內有隱形患者排放含新冠病毒的污 水。參與該項研究的港大公共衞生學 院教授潘烈文昨晨在電台節目上表

每天收集一次樣本,污水來自洗手間 和廚房,測試研究目的是找出未被發 現的個案。他又指,今次的研究方 法,需要從稀釋的污水中找出病毒, 涉及大量時間和工序,難以在全港各 座樓宇大量進行。

口罩易積病毒忌重用

此外,他昨日在一個網上講座表 示,新冠病毒在低溫和低濕度環境存 活較久,如果市民擔心外出後衣物受 污染,可以用60度左右的熱水浸泡半 小時,之後再清洗,就可以消滅病 毒。他又指,新冠病毒主要有3個傳 播模式,包括密切接觸、飛沫和傳染 媒。其中患者的分泌物在不同表面下 仍具有傳染力,在不銹鋼、塑膠和口 罩等物料的表面,都可以存活超過7 天,特別是外科口罩表面,故不建議 市民重用。

他提醒市民小心環境污染所產生的 傳播,市民亦可多用清潔劑清洗家居 和物品殺死病毒,減低感染風險。







淘大花園在污水管接駁至主



新



牆,單管改為雙管,鹹水管 也一同搬至外牆



淘大花園E座多 名住戶感染沙 士,事後證實是 渠管「播疫」,

並獲前行政長官梁振英及其創辦 的香港專業聯盟協助,為大廈加裝總U型 隔氣裝置。17年過去,該屋苑5,000多戶 在今次新冠疫情中,保持低確診個案,迄 今累計5宗確診。一直擔任該屋苑業委會聯 會主席的葉興國昨日接受香港文匯報訪問 時表示,渠管修復對當下抗疫功不可沒。 他總結經驗指,當年每住戶的加裝費僅 1.200元,但仍有近三成業主基於種種原因 拒絕安裝,可見業主復修的主動性極低, 他認為只有修訂《建築物條例》強制業主 根治,才能消除香港渠管的安全隱患。

梁振英助籌80萬改善渠管

在今次新冠肺炎一役中,曾是沙士重災 區的淘大花園保持低確診個案,8月份更 獲專家袁國勇實地考察大讚屋苑的衞生管 理。葉興國表示,該屋苑在渠管管理方面 下了一番工夫。

淘大花園的排污喉管與香港許多私人屋 苑一樣,採用單管式設計,即廁所的洗手 盆、地台、浴缸、馬桶和廚房鋅盆去水渠 相連,一旦連結主糞渠的隔氣裝置失效,

或者企缸無隔氣裝置,主糞渠 内含有病毒的氣體便會「通屋 走」,這也是當年E座沙士爆 發的主要原因。

沙士疫情完結後,前行政長 官梁振英創辦的香港專業聯盟

籌款80萬元為該屋苑E座進行免費渠管改 善,其他坐向的大廈則於2005年大修時 一併改善,將洗手間和廚房排污系統分 開,並在每戶的洗手間主糞渠前端加裝一 個總U型隔氣裝置,後端加設一條反虹吸 管接駁至排氣管,使用作隔絕有毒氣體的 「水封」不易乾涸。

倡修例強制業主改善設計

不過,葉興國承認,要業主自動自覺出 錢進行渠管改善有一定難度,該屋苑有近 三成業主拒絕加裝總U型隔氣,「部分單 位不願意出錢維修,譬如有的單位是租 戶、業主長期不在香港等,其實正逢大修 加裝總U型隔氣,每戶只需交1,200元, 價格已很低。」親歷疫症無情蹂躪的淘大 花園也有業主「懶懶閒」,可想而知其他 屋苑推動時阻力更大。

葉興國認為,政府應該修定《建築物條 例》強制業主淘汰單管式渠管設計,才能 徹底解決問題,也使業主組織有法可依。

■圖/文:香港文匯報記者

港樓九成單管 易成播疫隱患


彩雲(二) 邨豐澤樓接 連有4個污水樣本驗出新 冠病毒,昨日終於找到一 直潛伏大廈内的3名隱形 患者,渠管「播疫」隱患

也再次曝露人前。香港環境師學會前會 長、英國特許水務學會資深會員潘景和 指出,目前全港公屋、居屋及私樓的渠 管有兩大共同的安全隱患,包括單管式 設計,以及渠管安裝在牆内或室内。

其中,全港九成樓宇的渠管都屬單管式 設計,包括早前爆疫的九龍灣麗晶花園、 早年的淘大花園等。這種設計的弊端在於 洗手間的馬桶糞渠與地台、洗手盆等污水 管相通,任何一節的隔氣裝置失去隔絕毒 氣功能, 糞渠内的毒氣都會「通屋走」。

渠管設於室内或室内牆身内的設計,常 見於九十年代中期以前入伙的公屋(如Y 型、雙塔式),包括日前爆疫的豐澤樓、葵 盛西邨、富亨邨,以及未維修前的樂雅苑, 一旦有渗漏,病毒便直接入侵屋内,使居民 面臨嚴重風險。

單管系統設計



■製圖:香港文匯報

樂雅苑改雙管 渠喉搬牆外



爆疫大廈其中一個共同點 是渠管採用單管設計,部分更 將渠管安裝在室內。入伙36 年的牛頭角樂雅苑有齊這兩個 特徵,適逢去年「到期」驗

樓,藉此全屋苑進行渠管系統改善,將渠管 系統全部搬至外牆的同時,也由單管改為雙 管設計。截至今日,樂雅苑共有兩宗新冠肺 炎確診病例,樂雅苑業主立案法團主席盧小 姐表示,「工程今年完工後,居民不再人人 自危。」有關承建商之一的負責人李焯源表 免污水喉管內的氣體洩漏。 示,「希望今次樂雅苑的改善工程,能給全 港樓宇渠管改善做一個示範。」

每戶夾錢 工程順利

樂雅苑去年每戶為渠管改善、大維修等 工程,分別夾錢5.4萬元。原訂今年3月開

工,但受疫情影響推遲至5月開工,最終 仍在11月中順利完成全部工程。

李焯源表示,「之前渠管安裝在牆內, 住戶之前投訴滲水時,憑肉眼根本無法判 斷是哪一樓層滲水,必須逐層打開管槽檢 查。」6樓以下單位的洗手間天花,大多 出現滲水、爛牆等問題。

現時排水系統遷出外牆,並將單管式設 計改為雙管設計。同時污水喉管會連接氣 喉,可以令污水喉管內維持固定氣壓,避

由於人手充足、計劃周全,整個搬渠工 程對每戶居民實際只影響一天用水,法團 也積極幫助屋苑長者在外尋找酒店居住。 最終,在沒有居民感染及沒有工業意外的 情況下,解決多年的渠管滲漏問題。

■圖/文:香港文匯報記者

督印:香港文匯報有限公司地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-4樓電話:28738288 傳真:28738288 傳真:28738260 傳真:28731451 發行中心:28739889 廣告部:28739888 傳真:28730009 承印:三友印務有限公司地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-3樓