

# 石油氣漏通宵 茶餐廳大爆炸

## 清晨開工開爐 廚工食客命危 街道淪廢墟

香港文匯報訊(記者 杜法祖)土瓜灣發生罕見石油氣大爆炸,日前剛更換石油氣罐並檢查過爐具的一間茶餐廳,懷疑因有石油氣通宵洩漏積聚,開門營業,廚工甫開爐即引發大爆炸,整間食肆被炸至滿目瘡痍全變廢墟,舖內雜物隨爆炸強勁氣流噴出店外,殃及街外汽車、咪錶及附近店舖招牌及鐵閘,意外中一名廚工及一名食客當場重傷命危,另一食客及老闆娘亦分別輕傷及受驚。消防聯同機電署正調查事故肇因。



茶餐廳雜物炸飛街外,殃及汽車及其他店舖,滿目瘡痍。



九成半皮膚燒傷的廚工送院後命危。



受驚茶餐廳老闆娘獲送院。

大爆炸4名傷者中,姓吳(58歲)男廚工全身九成半皮膚燒傷,送伊利沙伯醫院搶救後,再轉送沙田威爾斯親王醫院燒傷部救治,情況危殆。吳與妻及兩名子女同住東涌,他為人孝順顧家,每逢周日都會到老人院探望行動不便的母親。吳有逾20年水吧經驗,兩年前曾在事發茶餐廳當水吧,其後辭職,至半個月前獲老闆娘邀請再做替工,豈料卻遇上大爆炸致重創,事發後其家人一直在病房等候,憂心忡忡。

另外3名傷者包括姓林(53歲)男食客,他被炸飛磚塊擊中頭及手部,同樣情況危殆;姓黃(63歲)男食客僅左手輕傷,情況穩定;姓李(58歲)女店東因受驚不適,經送院治理後已出院。

### 日前檢查爐具喉管正常

現場為土瓜灣長寧街35號好味道茶餐廳。該店由一對李姓姊妹於十多年前接手經營。據老闆娘胞妹透露,該店一直使用石油氣爐,石油氣師傅每次換氣樽均會替爐具檢查,若發現有任何問題,都會提醒更換配件。日前早上師傅剛更換石油氣樽,亦有檢查過爐具及喉管,一切正常,之後全日使用都無問題。

日前茶餐廳如常開門營業,並有兩名食客到來幫襯,吳姓廚工到廚房開爐煮食,即發生猛烈爆炸,一聲巨響後,強大爆炸氣流當場將廚房磚牆炸塌,舖內牆壁及假天花亦全部坍塌,部分煮食用具、食材、杯碟、枱凳,甚至大門均被炸飛噴出舖外。

### 雜物飛射對面舖 咪錶柱彎曲

有附近“天眼”攝得爆炸一刻,可見大量碎片及煙塵由店舖噴射而出,雜物飛射至馬路對面的店舖,一名男途人剛步險遭殃,他嚇至立即抱頭逃避。大爆炸後街道滿目瘡痍,爆炸氣流令路旁一個咪錶柱彎曲變形,停泊路邊4輛私家車玻璃部分震碎,車身遭飛射雜物擊至凹陷,附近店舖招牌損

毀,有碎片直飛對面仍未開舖的車房,將其捲開撞凹。

爆炸後,吳姓廚工當場遭火球燒傷全身多處,他與左手輕傷食客及老闆娘立即逃離食肆外,另一名食客被磚塊擊中頭部,當場昏迷。

救援人員接報趕到,當時已沒有出現明火,救援人員立即將4名傷者送院救治。屋宇署事後奉召到場,證實餐廳及樓上單位結構安全,住客毋須疏散。

### 消防搬出兩氣樽均無損毀

九龍西助理消防區長黃炳權表示,消防在現場搬出兩個各重約15公斤的石油氣樽,兩氣樽均沒有損毀,初步懷疑是石油氣體洩漏肇禍,會就事件聯同機電署調查事故起因。機電署表示初步懷疑事故與廚房內的石油氣裝置發生氣體洩漏有關,沒發現食肆儲存過量石油氣,事後已檢走有關裝置作詳細檢查及跟進。



茶餐廳的招牌亦遭炸毀。

## 熟客未識驚:聞巨響似放煙花



特稿

大爆炸事故中死裡逃生,僅受輕傷的黃姓63歲食客“貴哥”任職夜更保安,因居於事發茶餐廳附近,十多年來都習慣每天放工後去幫襯食早餐。

他憶述事發經過時猶有餘悸,當時他坐在第二排卡位,突然一聲巨響,“好似放煙花一樣,不知發生這種事,未識驚。”但見磚塊橫飛,幸未被擊中,他驚魂甫定後,發現廚房一幅磚牆已炸塌,坐其身後第三排卡位的林姓男食客慘遭磚頭壓住,全身燒傷的男廚工由廚房跑出,他與老闆娘(肥姐)均大驚,馬上走出店外逃命,之後才發覺左手受傷。

住在附近大廈9樓的街坊鄺太表示,熟睡中突被巨響震醒,“好大聲,好似放一個好大煙花那樣響。”她探頭窗外了解,發現茶餐廳“整個門口碎了”,幸未有發生火警。

爆炸事故殃及街外數輛汽車,其中前夜將私家車泊在現場街邊的李先生,聞巨響後立即趕到現場了解,但已有警員到場並封鎖街道,他只能在封鎖線外張望。

附近另一間茶餐廳職員黃女士透露,事發時聽到一聲巨響,但未有為意,稍後才有食客告知發生石油氣大爆炸。她表示,其任職的茶餐廳並非使用樽裝石油氣,故不會擔心發生同類事故。■香港文匯報記者 杜法祖

## 衝撞力逾噸 如手榴彈爆炸

專  
—  
家  
—  
分  
—  
析

前理大機械工程系工程師盧覺強,事後從傳媒提供的相片中發現爆炸現場恍如廢墟,亦大吃一驚。他指出,茶餐廳廚房兩個石油氣罐仍大致完整,以此推斷,意外原因可能是廚房內石油氣喉失修,致喉身或駁口位漏氣,加上石油氣體較空氣“重”,故容易“沉底”聚積於灶底一整晚,至清晨廚工開爐煮食,甫“撻火”即燃着積聚的石油,瞬間令氣體膨脹260倍,發生大爆炸,產生的強勁氣流即可摧毀茶餐廳。

根據現場嚴重破壞情況,盧覺強估計氣體爆炸的衝撞力超過1噸,約等於一個手榴彈爆炸、又或是一架1.4噸私家車以20公里正面撞擊的威力,致令茶餐廳的天花鬆脫,門口及店外車輛玻璃碎裂,連對面馬路的车房鐵閘亦被碎片撞凹。

由於氣體煮食爐具有潛在危險,故機電

署早有指引提醒氣體商業用戶,在使用煮食爐具時,要保持廚房內有足夠空氣流通,需使用原廠氣體爐具及配件,若廚房內具備排氣系統裝置,須先啟動排氣系統,且必須確保運作正常,以便安全地去除該氣體用具所產生的燃燒產物。

另外,開工前,須確定爐具的控制氣閥已經關閉,才可開啟燃氣供應總掣,而在完工後,須將爐具的控制氣閥關閉,然後關閉燃氣供應總掣,用戶亦須清楚“緊急控制閥”的位置,確保意外發生時能即時截斷燃氣供應。

在燃點氣體爐具時,須使用正確工具,開啟爐具燃氣供應掣後,須立即點火,以免積聚過多氣體在爐頭上;如發現爐具出現自動熄火現象,須立刻停止使用,盡快打999通知消防處;每年亦應安排註冊氣體工程承辦商人員檢查。■香港文匯報記者 杜法祖